










Sor- szám	Termék képe	Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai
1.		<p>Megnevezés BOROFONE BN1 USB úti töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>
2.		<p>Megnevezés sbs TETRMICRO1A micro-USB úti töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>
3.		<p>Megnevezés hama 00210536 töltőállomás</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>
4.		<p>Megnevezés Blue Star TFK-TC-1099C töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>






Sor- szám	Termék képe	Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai
5.		<p>Megnevezés ONE PLUS A6197 fali töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Nagy</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
6.		<p>Megnevezés LUMANN EDT0064 USB töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>
7.		<p>Megnevezés dotfes DF-C07-HC úti töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>
8.		<p>Megnevezés KAKUSIGA KSC-488 kettős kimenetű töltő USB kábellel</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Nagy</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>






Sor- szám	Termék képe	Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai
9.		<p>Megnevezés S&W J6 USB úti töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Közepes</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
10.		<p>Megnevezés QIHANG QH-C3150 2 USB-s töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Nagy</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
11.		<p>Megnevezés Márkanév nélküli KeKe-F002C USB töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Nagy</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>






Sor- szám	Termék képe	Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai
12.		<p>Megnevezés Sinkal Star SK-1101 USB töltő</p> <p>Veszély A tápcsatlakozó méretei valamint a táphálózati és a törpefeszültségű részek közötti szigetelés nem megfelelő, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Nagy</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
13.		<p>Megnevezés SENZHEN TC33-QC3.0 úti töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Közepes</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
14.		<p>Megnevezés NEW SCIENCE GWT-050020D USB töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Közepes</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>



Sor- szám	Termék képe	Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai
15.		<p>Megnevezés ONE PLUS P5423 USB töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Nagy</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
16.		<p>Megnevezés JOYROOM L-QP204 gyorstöltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>
17.		<p>Megnevezés XINHUA XH-105 úti töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Nagy</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>



Sor- szám	Termék képe	Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai
18.		<p>Megnevezés S&W J18 USB úti töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Közepes</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
19.		<p>Megnevezés ONE PLUS A3672 USB töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>
20.		<p>Megnevezés SINKAL STAR SK-1105 USB töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Nagy</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>